

ŽĐAS a.s. Žďár nad Sázavou

Oprava kotle K5 - výměna převáděcích trubek bočních stěn, zadní stěny, kotlových šotů
výměna hrdel od stavoznaků, poj. ventilu, měření



SIEMENS s.r.o. BRATISLAVA - DALKIA, ŽIAR nad HRONOM

přetrubkování kondenzátoru (Ms trubky $\varnothing 20 - 5180$ ks) a 3 ks chladičů oleje (Ms trubky $\varnothing 14 - 260$ ks)

